

Durée : 5 minutes

Périodicité : Si nécessaire

Difficulté : Facile

- Écrire la date et l'heure TU dans le cahier de laboratoire, le nom de l'instrument et celui de l'opérateur, et noter le nom de la manip.
- Dans le coffret électrique situé dans la poignée (échelle supérieure), appuyer sur le bouton « power » pour éteindre le trimble (photo ci-contre). Le bouton doit s'éteindre.

NB : Si le trimble est débranché sans être éteint, la batterie prendra le relai et le capteur continuera de fonctionner.

- Pour le rallumer, appuyer à nouveau sur le bouton « power ». Le bouton doit devenir vert.

NB : Il n'est pas nécessaire de débrancher le boîtier une fois le Trimble éteint.

